углеродистая сталь

ДЛЯ ПАРА (VAP) Walpres

арт. – 710063 резьба F/F




Серия RADIAMONT арт. 713000 - резьба F/F

арт. 714000 – под приварку SW арт. – 710064 под приварку SW арт. 715000 - под приварку BW арт. - 710065 под приварку BW арт. 710003 – резьба NPT B.1.20.1 арт. - 710085 резьба NPT В.1.20.1

арт. 710148 – антистатическое исполнение

арт. 710063 – уплотнение шара РТFE+15% стекловолокно

Общие характеристики	Полнопроходной, двухходовой, трехсоставной								
Размеры присоединения	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4"								
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба F/F, под приварку встык BW, под приварку SW								
Условный проход, DN	8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм								
Рабочая температура	От -20°C до +160°C для пара до +198°C								
Рабочее давление, PN	В зависимости от DN, для пара 15 бар								
Вакуум	10-3 Torr								
Привод	Площадка с отверстиями для скобы ISO5211								




Поз	Наименование	Мате	Кол.			
1	Корпус	Сталь ASTN	1			
2	Патрубок	Сталь ASTN	2			
3	Шар	Нержавеющая сталь	1			
4	Уплотнение шара	PTFE PTFE+y	2			
5	Уплотнение	PTFE FK	2			
6	Шайба	PTFE PTFE+y	1			
7	Уплотнительное кольцо	FKM(VI	1			
8	Уплотнение вала	PTFE PTFE+y	1			
9	Шайба	Углеродис	1			
10	Ограничитель	Нерж/сталь AISI 430(1/8"-2")	2	1		
11	Пружинная шайба	Углеродист	2			
12	Гайка	Углеродист	2			
13	Болт	Углеродист	4	6		
14	Шайба	Углеродист	4	6		
15	Гайка	Углеродист	4	6		
16	Вал	Нержавеющая сталь А	1			
17	Рукоятка	Углеродист	1			



DN	1	SW	BW	W	X	I	L	СН	R	P	A	С	Т	E	F	N	В	Z	KV	PN	Кг
1/4"	8	-		-	-	11	57	Ott.22	110	50	35	13,5	9	8	5	-	-	-	6	64	0,28
3/8"	10	18,2	17,1	12,48	9,5	11,4	57	Ott.22	110	50	35	13,5	9	8	5	-	-	-	9	64	0,28
1/2"	15	22,4	21,3	15,76	9,5	15	65	Ott.27	131	64	47	15	10	10	7	36	6	36	19	64	0,40
3/4"	20	27,7	26,7	20,96	11,1	16,3	76	Ott.32	131	68	52	15	10	10	7	42	5,5	42	35	40	0,60
1"	25	34,5	33,4	26,64	12,7	19,1	92	Ott.41	174	79	60	19,5	12,5	12	8	42	6	42	65	40	1,10
1"1/4	32	43,2	42,2	35,08	14,3	21,4	106	Ott.50	174	83	64	19,5	12,5	12	8	42	5,5	42	104	25	1,50
1"1/2	40	49,5	48,3	40,94	15,9	21,4	116	Ott.55	250	100	79	24	16,5	16	10	50	6,5	50	174	25	2,10
2"	50	62	60,3	52,48	17,5	25,7	136	Ott.70	250	107	86	24	16,5	16	10	50	6,5	50	301	25	3,20
2"1/2	65	76,5	73	62,68	20	30,2	153	Ø90	321	126	103	28	18	20	14	70	M8	64	546	16	8,15
3"	80	89,5	88,9	77,92	20	33,3	180	Ø105	321	137	114	28	18	20	14	70	M8	64	873	16	12,8
4"	100	115	114	102,3	20	39,3	217	Ø130	381	156	137	34,5	22	24	18	102	M10	92	1363	16	21,5

Серия RADIAMONT T.I.A. – с уплотнением PTFE полностью 100% охватывающим шар




арт 710012 – присоединение резьба/резьба (F/F)

арт 710084 – присоединение под приварку (SW)

арт 710087 – присоединение под приварку встык (BW)

Серия RADIAMONT - с удлиненными отводами под приварку



арт 710203 – присоединение под приварку встык (BW)

